

1. 교량분야 점검표

점 검 일 시	2019. 3. 28. (14:40~15:00)	점 검 구 분	자체 점검 / 상위 점검
점 검 장 소	신촌교		
점 검 자	(소속) (주)정수기술만	(직위) 상무	(성명) 김기영 (서명)
	(소속) (주)정수기술만	(직위) 이사	(성명) 이강은 (서명)
	(소속) 종합건설본부	(직위) 시설팀	(성명) 차현선 (서명)
확 인 자	(소속) 종합건설본부	(직위) 수석	(성명) 이필성 (서명)
점검자 의견 (총 평)	전반적인 포장 상태는 양호하나, 일부구간에 아스팔트 팽창열림이 발생하여 보수 후 지속적으로 유지관리가 필요하며, 배수구는 토사 및 이물질이 발생하여 주기적인 청소가 필요하다.		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 배수시설				
- 배수관 파손에 따른 낙하위험 유무	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 배수관 막힘 · 물고임의 발생여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 배수관 길이의 적정성 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 배수구 막힘이 발생하여 주기적인 청소가 필요하다.				
○ 신축이음				
- 슬래브간 간격의 벌어짐 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
- 슬래브간 높이차이의 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
- 파손의 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 신축이음은 양호한 것으로 판단됨.				

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 받침부				
- 받침장치 파손의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 받침부 균열, 파손의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 받침편기의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 받침과 거더의 분리 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 향후 정기적인 점검은 실시함 예정임.				
○ 교대 · 교각				
- 균열의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 파손의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 변형, 회전의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 향후 정기적인 점검은 실시함 예정임.				
○ 기 초				
- 세굴의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 침하의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 향후 정기적인 점검은 실시함 예정임.				

※ 기초 세굴·부등침하 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우
 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시