




1. 교량분야 점검표

점 검 일 시	2019. 3. 26. (10 : 00 ~ 11 : 00)	점 검 구 분	<input type="checkbox"/> 자체 점검 / <input checked="" type="checkbox"/> 상위 점검
점 검 장 소	숙골고가교		
점 검 자	(소속) 인천종합건설본부	(직위) 주무관	(성명) 이 동 현 (서명)
	(소속) (주)한서	(직위) 상무	(성명) 최 지 (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	(소속) 	(직위) 	(성명)  (서명)
점검자 의견 (총 평)	1977년 준공된 고가교로 교면부 배수구 막힘 및 신축이음부 단차로 차량주행시 소음발생. 교대부는 균열로 인한 백태, 교각부 균열 및 일부 파손, 교량 받침 부식 및 교량받침부 균열 발생으로 지속적인 관찰이 필요함.		

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 배수시설				
- 배수관 파손에 따른 낙하위험 유무	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 배수관 막힘 · 물고임의 발생여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 배수관 길이의 적정성 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 > 교량 전구간에 걸쳐 배수구 막힘. →배수구 정리 필요				
○ 신축이음				
- 슬래브간 간격의 벌어짐 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 슬래브간 높이차이의 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P5,P8,P9,A2 단차
- 파손의 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A2 후타재 균열 및 파손
< 기타 점검 의견 > 신축이음부 포장부와의 단차로 인한 소음발생				

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 받침부				
- 받침장치 파손의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 받침부 균열, 파손의 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P6 교량받침부 균열
- 받침편기의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 받침과 거더의 분리 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 >				
○ 교대 · 교각				
- 균열의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 파손의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- 변형, 회전의 발생 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 >				
○ 기 초				
- 세굴의 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
- 침하의 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술				

※ 기초 세굴·부등침하 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우
 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시