

# 인천도시철도 안전·품질 점검 결과(8월)

## I 점검개요

- 점검명 : 월상(8월) 안전·품질 점검
- 점검대상 : 인천도시철도2호선 건설공사 16개 공구(201~216공구)  
서울도시철도7호선 석남연장 건설공사 2개 공구(1~2공구)
- 점검기간 : **2015. 8. 11 ~ 8. 21(7일간)**
- 점검체계 : 본부, 책임감리원, 현장대리인 합동점검
- 점검일정

구 분	공 구	점 검 일	점 검 자		비고
			본 부	감리단,시공사	
인천도시철도 2호선 건설공사	201,202 / 203,204	8월11일/8월12일	안전관리실장 외 3명	책임감리원 현장대리인	
	205,206 / 207,208	8월17일/8월17일			
	209,210 / 211,212	8월18일/8월19일			
	213,214 / 215,216	8월20일/8월20일			
서울도시철도 7호선 석남연장 건설공사	201,202	8월21일	안전관리실장 외 1명	책임감리원 현장대리인	

## II 점검결과

○ 지적건수 : 전체 27건

인천도시철도 2호선										
201공구	202공구	203공구	204공구	205공구	206공구	207공구	208공구	209공구		
2	1	2	1	3	-	2	3	2		
인천도시철도 2호선							서울7호선		합계	
210공구	211공구	212공구	213공구	214공구	215공구	216공구	차량운행	1공구		2공구
2	1	2	1	2	2	1	-	-	-	27

○ 공구별 지적사항 및 지시사항

구 분	지적 및 지시 사항	비 고
인천2호선 201공구	① 주박기지 검수고(모터카실) 레일홈에 고인 물 배수조치 ② 202정거장 도로상부에 설치된 낙하물 방지 안전망에 걸려 있는 낙하물 제거	주박기지 202정거장
인천2호선 202공구	① 204정거장 지상 횡단보도 도색	204정거장
인천2호선 203공구	① 205정거장 비상계단(지상→지하1층) 벽체 못 제거 ② 205정거장 내부계단부(대합실층→상행 승강장)에 가설계단 설치	205정거장 205정거장
인천2호선 204공구	① 207정거장 내부계단(대합실층→승강장층)에 횡단 설치되어 있는 가설Pipe에 위험표지 설치	207정거장
인천2호선 205공구	① 210정거장 지상부 안전난간대 및 안전망 정비 ② 210정거장 승강장 바닥 유도등 설치홈을 메운후 보양 할 것 (전도 및 발목부상 위험) ③ 백석동 부근 환기구 주변에 설치한 안전난간 및 안전망 정비	210정거장 210정거장 환기구
인천2호선 206공구	-	-
인천2호선 207공구	① 214정거장 동측로 펌프카 아웃리거(outrigger) 받침목 설치 ② 214정거장 1번 엘리베이터(elevator)부에 설치한 동바리 기둥 부재(2개)를 지면까지 연장 설치 할 것	214정거장 214정거장
인천2호선 208공구	① 215정거장 지하2층 에스컬레이터(escalator) 및 내부계단 개구부에 설치한 안전난간, 안전망 보수정비 ② 215정거장 출입통로 가설계단 비계 사보강 필요(통행시 흔들림 방지) ③ 215정거장 1번출입구 하단부 바닥과 정거장 본체 바닥간 단차부 (H=약1.5m)에 가설계단 설치(작업자 안전통행 필요)	215정거장 215정거장 215정거장
인천2호선 209공구	① 217정거장 외부출입구(지상→지하1층)에 설치한 가설계단 난간대(손잡이)를 클램프 등으로 고정설치 할 것(반생으로 엮어 고정 불량함) ② 217정거장 승강장 바닥유도등 설치홈을 메운다음 보양재 설치(전도 및 발목부상 우려)	217정거장 217정거장
인천2호선	① 218정거장 북측 가설출입문 고정 말목(Pipe) 두부정리 및	218정거장

210공구	보호캡 설치 ② 218정거장 북측 주위 국철 방음벽 단절구간(국철 선로부지) 기존 선로지반에 영향이 없도록 되메우기시 정밀다짐 복구	218정거장
인천2호선 211공구	① 219S1환기구 내부 기계실→선로간 통로에 출입금지(통제) 시설, 위험표지를 설치하여 작업자가 선로에 무단으로 들어가는 일이 없도록 조치	219S1 환기구
인천2호선 212공구	① 221정거장 인천1호선 환승홀내 엘리베이터(elevator)부 상부 낙하물 방지 안전망에 걸려있는 낙하물 제거 ② 환승홀 입구부에 “환승홀” 안내표지 설치	221정거장
인천2호선 213공구	① 223정거장 출입구 상단 안전망에 걸려있는 낙하물 제거	223정거장
인천2호선 214공구	① 225정거장 작업통로(지하1층 바닥)에 돌출 Pipe가 있어 전도 위험 있으니, 제거 또는 적절한 안전조치 할 것 ② 225정거장 환기구 덮개(steel grating) 출입구 시 건	225정거장 225정거장
인천2호선 215공구	① 226정거장 고소작업용 사다리 아웃리거(outrigger) 설치, 고소작업자 안전고리 설치후 작업실시(교육실시) ② 교량 중점부 U-Type구간 옹벽상단(영진조경)에 선로 접근 방지 안전난간 및 안전망 설치	226정거장 215공구
인천2호선 216공구	① 227정거장 1층 게이트 설치홈을 메운후 바닥 보양(전도 및 발목부상 우려)	227정거장
서울7호선 1공구	-	-
서울7호선 2공구	-	-

끝.