

2021년 국가안전대진단 점검결과 공개 현황

연번	구분	건물명 (시설명)	소재지	소유 구분	점검기관	점검 방법	점검일자	지적사항	진행상태	비고
1	1	인천축구전용경기장	인천 중구 도원동 73	공공	인천광역시 체육진흥과인천유니티드FC	합동	2021.10.27	이상없음	점검완료	
2	2	문학주경기장	인천 미추홀구 매소홀로 618	공공	인천광역시 체육진흥과신세계야구단	합동	2021.10.18	소화기 내구연한 초과, 소화펌프 모터 불량, 화재탐지설비(제어스위치, 감지기) 작동불량	조치 중	
3	3	문학야구장	인천 미추홀구 매소홀로 618	공공	인천광역시 체육진흥과신세계야구단	합동	2021.10.18	소화기 내구연한 초과, 소화펌프 모터 불량, 화재탐지설비(제어스위치, 감지기) 작동불량	조치 중	
4	4	문학보조경기장	인천 미추홀구 매소홀로 618	공공	인천광역시 체육진흥과신세계야구단	합동	2021.10.15	소화기 내구연한 초과	조치 중	
5	5	분학경기장 지하주차장	인천 미추홀구 매소홀로 618	공공	인천광역시 체육진흥과신세계야구단	합동	2021.10.16	소화기 내구연한 초과, 소화펌프 모터 불량, 화재탐지설비(제어스위치, 감지기) 작동불량	조치 중	
6	6	문학경기장 인공암벽장	인천 미추홀구 매소홀로 618	공공	인천광역시 체육진흥과신세계야구단	합동	2021.10.15	소화기 내구연한 초과	조치 중	
7	7	문학경기장 옹벽	인천 미추홀구 매소홀로 618	공공	인천광역시 체육진흥과신세계야구단	합동	2021.10.15	이상없음	-	
8	8	문학경기장 지하차도	인천 미추홀구 매소홀로 618	공공	인천광역시 체육진흥과신세계야구단	합동	2021.10.16	이상없음	-	
9	9	수봉문화회관	인천 미추홀구 수봉안길78	공공	인천광역시 문화예술과	합동	2021.10.13	· 무대기계실 상부 사다리 한쪽만 단간대 설치됨 (양쪽 설치필요) · 무대상부기계모터91년도 설치로 장비노후화로 안전사고 우려 · 무대 후면 지반 침하 발생 · 계단단차, 경사로 등 노란색 실선 표시 필요 · 선홍통 하부 세굴방지를 위한 낙수받이 설치 필요 · 화장실 누전차단기 교체 필요 (30mA → 15mA) · 무대용조명등 동시사용 시 차단기 용량 부족, 할로겐 조명에서 LED 조명으로 교체필요 · 소음 발생으로 비상발전 설비 중지 상태 · 분전함 하부 청결상태 미흡 · 무대 음향(영상) 장치와 조명설비 전원을 분리하여 음향 (영상) 장치에 노이즈 혼입 최소화 필요	차년도이후조치예정	
10	10	만수하수처리시설	인천 남동구 서창남순환로160번길 78	공공	인천광역시 하수과	합동	2021.10.14	(이차침전지 1,2지 기동부분 지반함몰) 등 4개소	조치중	
11	11	송도1하수처리시설	인천 연수구 송도국제대로372번길 6	공공	인천광역시 하수과	합동	2021.10.19	(3차고도처리 셔터 앞 방지턱 파손) 등 3개소	조치중	
12	12	검단하수처리시설	인천광역시 서구 검단천로 333	공공	인천광역시 하수과	합동	2021.10.12	(메탄올 탱크 인근 그레이팅 파손) 등 6개소	조치중	
13	13	쉐라톤그랜드 호텔	연수구 컨벤시아대로 153	민간	인천경제자유구역청 환경복지과	합동	2021.10.15	승강기 이용자 안전수칙 미부착	조치중	
14	14	오크우드프리미어호텔	연수구 컨벤시아대로 165	민간	인천경제자유구역청 환경복지과	합동	2021.10.15	61층 계단실 이중벽 균열 0.2mm, 36층 식당 배관 고정부위 도색후 개선필요, 정압기 주변 나무제거, 승강기 이용자 안전수칙 미부착	조치중	
15	15	송도센트럴파크호텔	연수구 테크노파크로 193	민간	인천경제자유구역청 환경복지과	합동	2021.10.18	승강기 객실 16층 승객용 ELEV 스피커 음량 불량	조치중	
16	16	네스트호텔	중구 영종해안남로 19-5	민간	인천경제자유구역청 환경복지과	합동	2021.10.18	8층 복도 균열 0.2mm, 식당(국술)상부 옥상 GHP 배관 도색	조치중	
17	17	남동정수장	인천광역시 남동구 장수동 백범로26 남동정수사업소	공공	인천광역시 상수도사업본부남동정수사업소	합동	2021.10.29			비공개(국가보안시설)
18	18	부평정수장	인천광역시 부평구 갈산동 133(부평대로 332번길 부평정수사업소)	공공	인천광역시 상수도사업본부부평정수사업소	합동	2021.10.28	(탈수기동 천장 텍스(석면) 교체 필요) 등 2건	차년도이후조치예정	
19	19	공촌정수장	인천광역시 서구 공촌동 경명대로 750	공공	인천광역시 상수도사업본부공촌정수사업소	합동	2021.10.28	(외곽 경사면 절개지 보수 필요) 등 3건	차년도이후조치예정	
20	20	수산정수장	인천광역시 남동구 수산동 294-4	공공	인천광역시 상수도사업본부수산정수사업소	합동	2021.10.29	(여과지동 지하 백화현상 조치 필요) 등 3건	조치중	
21	21	강화취수장	인천광역시 강화군 향교길33번길 31	공공	인천광역시 상수도사업본부강화취수사업소	합동	2021.10.26	지적사항 없음	점검완료	
22	22	강화정수장	인천광역시 강화군 향교길33번길 31	공공	인천광역시 상수도사업본부강화취수사업소	합동	2021.10.26	지적사항 없음	점검완료	
23	23	길상취수장	인천광역시 강화군 길상로 247-1	공공	인천광역시 상수도사업본부강화취수사업소	합동	2021.10.27	지적사항 없음	점검완료	
24	24	길상정수장	인천광역시 강화군 길상로 247-1	공공	인천광역시 상수도사업본부강화취수사업소	합동	2021.10.27	지적사항 없음	점검완료	
25	25	백령취수장	인천광역시 옹진군 중화2길 154-7	공공	인천광역시 상수도사업본부수산정수사업소	합동	2021.10.11	지적사항 없음	점검완료	
26	26	백령정수장	인천광역시 옹진군 중화2길 154-7	공공	인천광역시 상수도사업본부수산정수사업소	합동	2021.10.11	지적사항 없음	점검완료	
27	27	풍납취수장	서울특별시 송파구 올림픽로43길 109	공공	인천광역시 상수도사업본부부평정수사업소	합동	2021.10.27	지적사항 없음	점검완료	

2021년 국가안전대진단 점검결과 공개 현황

연번	구분	건물명 (시설명)	소재지	소유 구분	점검기관	점검 방법	점검일자	지적사항	진행상태	비고
28	28	인천1호선 검단역장선(1공구)	인천 서구 불로동606	공공	인천광역시 도시철도건설본부안전총괄부	합동	2021.11.2.	밀열림상자용 체인,사슬 등 규격제품 미사용 등 3건	조치중	
29	29	인천1호선 검단역장선(2공구)	인천 서구 원당동652	공공	인천광역시 도시철도건설본부안전총괄부	합동	2021.11.2.	상수도 지장물 이설구간 굴착기울기 불안전 등 3건	조치중	
30	30	인천1호선 검단역장선(3공구)	인천 서구 원당동451	공공	인천광역시 도시철도건설본부안전총괄부	합동	2021.11.3.	가설전기 충전부 방호조치 미흡 등 7건	조치중	
31	31	인천1호선 검단역장선(4공구)	인천 서구 당하동187	공공	인천광역시 도시철도건설본부안전총괄부	합동	2021.11.3.	토사사면에 증량물 인양함 적재 등 2건	조치중	
32	1	포내어촌계122호유여장	인천 중구 무의동 산 189	민간	중구 농수산과	합동	2021.8.26	해당사항 없음	이상없음	
33	2	포내어촌계124호유여장	인천 중구 무의동 산 189	민간	중구 농수산과	합동	2021.8.26	해당사항 없음	이상없음	
34	3	챌린저호	인천 중구 향동7가 58-152	민간	중구 농수산과	합동	2021.8.27	해당사항 없음	이상없음	
35	4	뉴스타호	인천 중구 향동7가 58-152	민간	중구 농수산과	합동	2021.8.27	유통기한 지난 구급약품 현장 폐기	조치완료	
36	5	드림피싱호	인천 중구 향동7가 58-152	민간	중구 농수산과	합동	2021.8.27	검정제품 아닌 구멍조끼 현장폐기	조치완료	
37	6	스마트1호	인천 중구 향동7가 58-152	민간	중구 농수산과	합동	2021.8.27	신고확인증 게시요청 및 현장 게시 확인	조치완료	
38	7	루키나호	인천 중구 향동7가 58-152	민간	중구 농수산과	합동	2021.8.27	해당사항 없음	이상없음	
39	8	올로호	인천 중구 향동7가 58-152	민간	중구 농수산과	합동	2021.8.27	해당사항 없음	이상없음	
40	9	베스트1호	인천 중구 향동7가 58-152	민간	중구 농수산과	합동	2021.8.27	해당사항 없음	이상없음	
41	10	슈퍼노바호	인천 중구 향동7가 58-152	민간	중구 농수산과	합동	2021.8.27	해당사항 없음	이상없음	
42	11	씨스카이월드/짚라인	인천 중구 무의동 산 189	민간	중구 홍보체육실	합동	2021.10.28	텐손장치 보완 필요,바닥평탄화 및 구선 필요,전기배선CD관 교체 및 고정 필요 등	차년도이후 조치예정	
43	12	파라다이스세가사미씨메르/수영장	인천 중구 운서동 2874	민간	중구 홍보체육실	합동	2021.10.28	전기안전관리 직무고시에 의거 점검기록서류 보완 필요	차년도이후 조치예정	
44	13	애관극장/영화상영관	인천 중구 경동 238	민간	중구 문화관광과	합동	2021.11.02	비상조명 배터리 불량, 소화기표지 미설치 등	차년도이후 조치예정	
45	14	한중문화관/공연장	인천 중구 향동1가 1-2	공공	중구 문화관광과	합동	2021.11.02	작업자 안전장비 착용, 무대및객석 배선 몰드처리,감지기 청소	차년도이후 조치예정	
46	15	호텔ORA	인천 중구 남북동 100-34	민간	중구 건축허가과	합동	2021.10.27	옥상플레이트및볼트부분 도장면 손상,지하계실 누수발생으로 인한 벽면 오염 등	차년도이후 조치예정	
47	16	더위크앤리조트	인천 중구 을왕동 773	민간	중구 건축허가과	합동	2021.10.27	옥상도장면 손상, 소화기표지 미설치, 비접지형 플러그 사용 등	차년도이후 조치예정	
48	17	힐링캠프클럽핑	인천 중구 을왕동 678-179	민간	중구 건축허가과	합동	2021.10.27	외부전선 접속부위 개선 필요 등	차년도이후 조치예정	
49	18	하버파크호텔	인천 중구 향동3가5	민간	중구 문화관광과	합동	2021.10.28	기계실 천정흡음재 보수필요, 옥상 출입구 피난유도선 표기 요망 등	차년도이후 조치예정	
50	19	블루마린호텔	인천 중구 복성동1가 98-10	민간	중구 문화관광과	합동	2021.10.28	주차장 트랜치 주변부 누수, 분전반 일부 접지선 연결 필요 등	차년도이후 조치예정	
51	20	신일아파트뒤축대	인천 중구 자유공원서로29번길26	민간	중구 건축과	합동	2021.10.20	건치돌이음부 균열보수흔적	차년도이후 조치예정	
52	21	송월시장	인천 중구 참외전로13번길13	민간	중구 건축과	합동	2021.10.20	주철근노출부식 등	차년도이후 조치예정	
53	22	김부남가옥	인천 중구 재물량로130번길8	민간	중구 건축과	합동	2021.10.21	균열부위 보수보강 필요 등	차년도이후 조치예정	
54	23	인해상가	인천 중구 연안부두로33번길36	민간	중구 건축과	합동	2021.10.21	옥상방수필요,지반침하 보수 필요 등	차년도이후 조치예정	
55	24	블루사크호	인천 중구 향동7가 58-152	민간	중구 농수산과	합동	2021.08.27	해당사항 없음	이상없음	
56	25	이마트동인천점	인천 중구 인종로 134	민간	중구 일자리경제과	합동	2021.09.13	해당사항 없음	이상없음	
57	26	롯데마트영종도점	인천 중구 흰바위로51	민간	중구 일자리경제과	합동	2021.09.06	해당사항 없음	이상없음	
58	27	신포국제시장	인천 중구 우현로49번길11	민간	중구 일자리경제과	합동	2021.09.01	노후,열화,난잡배선 개선요청 등	차년도이후 조치예정	
59	28	신흥시장	인천 중구 도원로15-1	민간	중구 일자리경제과	합동	2021.11.05	규격전선 사용필요, 가스배관 일부 안전장치 보완 필요 등	차년도이후 조치예정	
60	29	인천종합어시장	인천 중구 연안부두로33번길37	민간	중구 일자리경제과	합동	2021.11.05	소화전함 관리필요,규격전선 사용필요,가스배관 일부 안전장치 보완 필요 등	차년도이후 조치예정	
61	30	신우예랑빌라 옹벽	인천 중구 울목로49번길11-5	민간	중구 건축과	합동	2021.10.20	지반침하와 바닥기울어짐 지속관찰 필요, 축대보강 등	차년도이후 조치예정	
62	1	인천마린스타호/낙식배	인천광역시 동구 만석동 2-260	민간	인천광역시 동구	합동	2021.09.24.	양호	점검완료	
63	2	수복호/낙식배	인천광역시 동구 만석동 2-260	민간	인천광역시 동구	합동	2021.09.24.	양호	점검완료	
64	3	고시원(그린하우스)	인천광역시 동구 송림동 31-15	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.13.	지하실 일부 균열 및 철근 노출	조치완료	
65	4	고시원(주영)	인천광역시 동구 창영동 70-1	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.13.	송수구 압력범위 표지 부착, 피난 전실 적치물 제거 요함 (2,3층), 간이스프링클러 헤드 고정 요함(2,4층), 5층 비상계단 유도등 전선 노출시공으로 보완 요함, 전원반 전원 불량으로 정비요함	조치중	
66	5	고시원(옥빌딩)	인천광역시 동구 만석동 9-330	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.13.	양호	점검완료	

2021년 국가안전대진단 점검결과 공개 현황

연번	구분	건물명 (시설명)	소재지	소유 구분	점검기관	점검 방법	점검일자	지적사항	진행상태	비고
67	6	삼두1차아파트(1동)	인천광역시 동구 송현동 66-51	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.13.	내부벽체 균열 발생, 2021년 작동기능 점검 지적사항 보완 할 것, 지하 발전기실 및 전기실 전용 소화기 설이 요함, 지하 전기실 입구 피난구 유도등 미설치	조치중	
68	7	삼두1차아파트(2동)	인천광역시 동구 송현동 66-51	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.13.	내부 벽체 일부 균열, 2021년 작동기능 점검 지적사항 보완할 것	조치중	
69	8	인천중앙장로교회	인천광역시 송현로29번길 15	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.13.	증축부 균열부위에 대한 사용제한 필요	조치완료	
70	9	케이원로지스틱스(물류창고)	인천광역시 동구 만석동 1-13	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.14.	지붕 트러스 구조를 지지하는 철골이 휘어져 교체(보강) 요	조치중	
71	10	씨제이대한통운(물류창고)	인천광역시 동구 만석동 2-252	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.14.	출입구 앞 피난구 유도등, 거실통로 유도등 교체 요함	조치중	
72	11	동서로지스틱스(물류창고)	인천광역시 동구 만석동 2-280	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.14.	양호	점검완료	
73	12	유진로지스틱스(물류창고)	인천광역시 동구 송림동 8-821	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.14.	창고내 방화셔터 유도등(피난구) 정비 요망	조치중	
74	13	화수시장	인천광역시 동구 운교로13번길	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.19.	상가건물 철근콘크리트 균열, 입구 통행로 미사용 전선 방치, 소화기 불량 및 내용연수 초과	조치중	
75	14	송현시장	인천광역시 동구 송현로16번길1	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.19.	규격전선 사용 필요, 노후 열화 전선, 소화기 불량	조치완료	
76	15	송현자유시장	인천광역시 동구 화도진로39-4	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.19.	보슬래브 부분의 균열 및 철근 노출, 노후 전선 보수 필요, 소화기 내용연수 초과	차년도이후조치예정	
77	16	중앙시장	인천광역시 동구 중앙로69-1	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.19.	슬래브 및 기둥 철근 노출, 건축물 누수	조치중	
78	17	동부시장	인천광역시 동구 셋골로162번길5	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.20.	기둥철골 일부 부식, 지붕부분 철골트러스 노후화	조치중	
79	18	현대시장	인천광역시 동구 송림로99번길10	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.20.	일부 개별점포 노후조명 교체필요, 피난유도등 교체필요	조치중	
80	19	인천산업유통단지	인천광역시 동구 방축로83번길23	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.20.	양호	점검완료	
81	20	송림공구상가	인천광역시 동구 봉수대로98	민간	인천광역시 동구	합동	2021.10.20.	양호	점검완료	
82	1	평안호/낚시배	인천광역시 미추홀구 용현동 7 만석부두 일원	민간	경제지원과	합동	2021.09.29.		이상없음	
83	2	은혜주택/일시보호시설	인천광역시 미추홀구 석정로429번길 13	민간	여성가족과	합동	2021.10.25.		이상없음	
84	3	인천여성단체협의회부설 성·가정폭력상담소/여성권익시설	인천광역시 미추홀구 경인로 345, 3층	민간	여성가족과	합동	2021.10.25.	복도상부 마감재 손상부분 보수보강 필요	차년도 이후 조치예정	
85	4	가족사랑상담소/여성권익시설	인천광역시 미추홀구 한나루로403번길 120, 2층	민간	여성가족과	합동	2021.10.25.		이상없음	
86	5	청소년수련관	인천광역시 미추홀구 경인로42번길 23	공공	평생학습과	합동	2021.08.19.		이상없음	
87	6	시유형-인천도호부관아	인천광역시 미추홀구 문학동 343-2	공공	문화예술과	합동	2021.10.27.	전반적인 건물의 상태는 양호, 동헌 배면 기단 바닥균열 및 좌측 석축하부의 배부를 현상에 대한 관찰 필요 의견에 따라 인천도호부관아 명예관리인에게 지속적인 관찰 요청	조치완료	
88	7	시유형-인천향교	인천광역시 미추홀구 문학동 349-2	민간	문화예술과	합동	2021.10.29.	대성전, 명륜당의 전체적인 상태는 양호하나, 동무기둥 하부 부후발생, 서무에 기단이 없어 낙수 피해가 발생되고 있음/명륜당 정면 좌우 석축에 배부를 현상이 목격되면, 진입 계단경사가 급해 정비가 필요한 것으로 사료됨	차년도 이후 조치예정	
89	8	도화동 보도육교	인천광역시 미추홀구 숙골로24번길56	공공	건설과	합동	2021.10.24.		이상없음	
90	9	용현동 보도육교	인천광역시 미추홀구 경인남길162	공공	건설과	합동	2021.10.23.	용현동 보도육교 보수보강 필요	차년도 이후 조치예정	
91	10	낙섬사거리 보도육교	인천광역시 미추홀구 아암대로 135 번길	공공	건설과	합동	2021.10.23.	상면부식, 하면 누수로 인한 부식	차년도 이후 조치예정	
92	11	관교 보도육교	인천광역시 미추홀구 주승로180	공공	건설과	합동	2021.10.30.		이상없음	
93	12	고속종점 보도육교	인천광역시 미추홀구 아암대로53	공공	건설과	합동	2021.10.23.		이상없음	
94	13	주안동 보도육교	인천광역시 미추홀구 염창로106	공공	건설과	합동	2021.10.30.		이상없음	
95	14	승의보도육교	인천광역시 미추홀구 참외전로317	공공	건설과	합동	2021.10.24.		이상없음	
96	15	제물포 보도육교	인천광역시 미추홀구 숙골로35번길74	공공	건설과	합동	2021.10.24.		이상없음	
97	16	경인선 0.26k(인천방향) 옹벽	인천광역시 미추홀구 용현동 565-95 번지	공공	건설과	합동	2021.11.04.		이상없음	
98	17	경인선 0.30k(서울방향) 옹벽	인천광역시 미추홀구 용현동 623-10 번지	공공	건설과	합동	2021.11.05.		이상없음	
99	18	경인선 0.45k(서울방향) 옹벽	인천광역시 미추홀구 용현동 576-3 번지	공공	건설과	합동	2021.11.05.		이상없음	

2021년 국가안전대진단 점검결과 공개 현황

연번	구분	건물명 (시설명)	소재지	소유 구분	점검기관	점검 방법	점검일자	지적사항	진행상태	비고
100	19	경인선 0.45k(인천방향) 옹벽	인천광역시 미추홀구 용현동 576-3 번지	공공	건설과	합동	2021.11.04.		이상없음	
101	20	경인선 0.73k(서울방향) 옹벽	인천광역시 미추홀구 용현동 576-8 번지	공공	건설과	합동	2021.11.05.		이상없음	
102	21	경인선 0.73k(인천방향) 옹벽	인천광역시 미추홀구 용현동 576-8 번지	공공	건설과	합동	2021.11.04.		이상없음	
103	22	경인선 1.02k(서울) 옹벽	인천광역시 미추홀구 용현동 669 번지	공공	건설과	합동	2021.11.05.		이상없음	
104	23	경인선 1.0k(인천방향) 옹벽	인천광역시 미추홀구 용현동 536-3 번지	공공	건설과	합동	2021.11.04.		이상없음	
105	24	경인선 1.22k(인천) 옹벽	인천광역시 미추홀구 용현동 162-2 번지	공공	건설과	합동	2021.11.04.		이상없음	
106	25	경인선 1.24k(서울) 옹벽	인천광역시 미추홀구 용현동 162-2 번지	공공	건설과	합동	2021.11.05.		이상없음	
107	26	경인선 2.17k(서울방향) 옹벽	인천광역시 미추홀구 용현동 112-2 번지	공공	건설과	합동	2021.11.05.		이상없음	
108	27	경인선 3.15k(서울방향) 옹벽	인천광역시 미추홀구 도화동 476-2 번지	공공	건설과	합동	2021.11.05.		이상없음	
109	28	경인선 3.15k(인천방향) 옹벽	인천광역시 미추홀구 도화동 476-2 번지	공공	건설과	합동	2021.11.04.		이상없음	
110	29	경인선 4.22k(서울방향) 옹벽	인천광역시 미추홀구 주안동 37-1	공공	건설과	합동	2021.11.05.		이상없음	
111	30	고속중점지하차도	인천광역시 미추홀구 아암대로41	공공	건설과	합동	2021.11.03.		이상없음	
112	31	석암지하차도	인천광역시 미추홀구 주안로160	공공	건설과	합동	2021.11.03.		이상없음	
113	32	선학육교	인천광역시 미추홀구 문학길70번길60	공공	건설과	합동	2021.11.02.		이상없음	
114	33	미추홀구 가족센터 별관	인천광역시 미추홀구 한나루로404번길 16 (학익동 270-2)	공공	여성가족과	합동	2021.10.25.		이상없음	
115	34	CGV주안역	인천광역시 미추홀구 주안동 30-1	민간	문화예술과	합동	2021.10.27.		이상없음	
116	35	선플라워관광호텔	인천광역시 미추홀구 주안동 86-14	민간	문화예술과	합동	2021.10.26.	옥내소화전 관리부실로 소방펌프, 배관, 연결부품이 심하게	조치중	
117	36	문학지하차도	인천광역시 미추홀구 학익동 717	공공	건설과	합동	2021.11.03.		이상없음	
118	37	용현지하차도	인천광역시 미추홀구 용현동 101	공공	건설과	합동	2021.11.03.		이상없음	
119	38	인천터미널 경관육교	인천광역시 미추홀구 연남로 35	공공	건설과	합동	2021.10.30.		이상없음	
120	39	작은극장단체	인천광역시 미추홀구 매소홀로 573	공공	문화예술과	합동	2021.10.26.	무대조정실 차단기 벽면 노출 처리, 옥상 수전실 수배전함	차년도 이후 조치예정	
121	1	라마다송도호텔(주)	인천광역시 연수구 능허대로267번길 29 (동춘동)	민간	인천 연수구 문화체육과	합동	09.09.	(전기)차단기와 전기배선 용량 불일치(소방)12층 소화전 내	조치완료	
122	2	브라운도트호텔 인천송도	인천광역시 연수구 능허대로 227-7(옥련동)	민간	인천 연수구 문화체육과	합동	09.09.		이상없음	
123	3	(주)인천크로스독	인천광역시 연수구 송도동 378	민간	인천 연수구 교통행정과	합동	11.05.		이상없음	
124	4	(주)지앤아이로지텍	인천광역시 연수구 송도동 378, 381	민간	인천 연수구 교통행정과	합동	11.05.		이상없음	
125	5	연수 공동구	인천광역시 연수구 연수2동 634-3	공공	인천 연수구 건설과	합동	11.03.		이상없음	
126	6	취약지역1	인천광역시 연수구 연수동 산88-1	민간	인천 연수구 공원녹지과	자체	10.20.		이상없음	
127	7	취약지역2	인천광역시 연수구 옥련동 산68-12	민간	인천 연수구 공원녹지과	자체	10.20.		이상없음	
128	8	취약지역3	인천광역시 연수구 청학동 산30-1	민간	인천 연수구 공원녹지과	자체	10.20.		이상없음	
129	9	취약지역4	인천광역시 연수구 연수동 산61-19	민간	인천 연수구 공원녹지과	자체	10.20.		이상없음	
130	10	취약지역5	인천광역시 연수구 옥련동 산84-3	민간	인천 연수구 공원녹지과	자체	10.20.		이상없음	
131	11	취약지역6	인천광역시 연수구 동춘동 산63-2	민간	인천 연수구 공원녹지과	자체	10.20.		이상없음	
132	12	오피스텔(A필지) 공사	인천광역시 연수구 옥련동 558-7 외 1필지	민간	인천 연수구 건축과	자체	11.05.		이상없음	
133	13	오피스텔(B필지) 공사	인천광역시 연수구 옥련동 558-7 외 1필지	민간	인천 연수구 건축과	자체	11.05.	일반인 출입통제 철거	조치완료	
134	14	오피스텔(C필지) 공사	인천광역시 연수구 옥련동 558-7 외 1필지	민간	인천 연수구 건축과	자체	11.05.	일반인 출입통제 철거	조치완료	

2021년 국가안전대진단 점검결과 공개 현황

연번	구분	건물명 (시설명)	소재지	소유 구분	점검기관	점검 방법	점검일자	지적사항	진행상태	비고
135	15	오피스텔(D필지) 공사	인천광역시 연수구 옥련동 558-7 외 1필지	민간	인천 연수구 건축과	자체	11.05.	일반인 출입통제 철거	조치완료	
136	16	오피스텔(E필지) 공사	인천광역시 연수구 옥련동 558-7 외 1필지	민간	인천 연수구 건축과	자체	11.05.	일반인 출입통제 철거	조치완료	
137	17	근생 공사	인천광역시 연수구 옥련동 522-18	민간	인천 연수구 건축과	자체	11.06.		이상없음	
138	18	근생 공사	인천광역시 연수구 동춘동 698-12	민간	인천 연수구 건축과	자체	11.06.		이상없음	
139	19	의료시설 공사	인천광역시 연수구 청학동 498-3	민간	인천 연수구 건축과	자체	11.02.	안전난간 추가 설치	조치완료	
140	20	근린생활시설 공사	인천광역시 연수구 옥련동 581-5	민간	인천 연수구 건축과	자체	11.05.	안전난간 추가 설치, 비계 작업발판 연결 불량	조치완료	
141	21	근린생활시설 공사	인천광역시 연수구 옥련동 204-1	민간	인천 연수구 건축과	자체	11.05.	거푸집 동바리 연결 철거	조치완료	
142	22	동춘1구역 도시개발사업	인천 연수구 동춘동 752-4번지 일원	민간	인천 연수구 도시계획과	자체	10.20.		이상없음	
143	23	송도역세권구역 도시개발사업	인천 연수구 옥련동 104번지 일원	민간	인천 연수구 도시계획과	자체	10.20.		이상없음	
144	24	송도4동 행정복지센터 건립공사	인천광역시 연수구 송도4동 104-2번지	공공	인천 연수구 재무회계과	합동	10.13.	추락재해, 감전재해, 기타 예방 조치 시스템비계 안전난간 밀실 조치, 계단부 안전난간 설치, 이동부 작업발판 안전난간 설치	조치완료	
145	25	송도영남아파트 1동	인천광역시 연수구 청학동 96-4	민간	인천 연수구 도시주택과	합동	11.02.		차년도이후조치예정	
146	26	송도영남아파트 2동	인천광역시 연수구 청학동 96-4	민간	인천 연수구 도시주택과	합동	11.02.		차년도이후조치예정	
147	27	송도영남아파트 3동	인천광역시 연수구 청학동 96-4	민간	인천 연수구 도시주택과	합동	11.02.		차년도이후조치예정	
148	28	송도영남아파트 5동	인천광역시 연수구 청학동 96-4	민간	인천 연수구 도시주택과	합동	11.02.	(건축)외부철근 노출부분 보수보강 필요	차년도이후조치예정	
149	29	송도영남아파트 6동	인천광역시 연수구 청학동 96-4	민간	인천 연수구 도시주택과	합동	11.02.	(소방)소화기 교체주기 부적정(10년초과)	차년도이후조치예정	
150	30	송도영남아파트 7동	인천광역시 연수구 청학동 96-4	민간	인천 연수구 도시주택과	합동	11.02.	(전기)각세대 커패나이프스위치를 누전차단기로 교체	차년도이후조치예정	
151	31	송도영남아파트 8동	인천광역시 연수구 청학동 96-4	민간	인천 연수구 도시주택과	합동	11.02.		차년도이후조치예정	
152	32	송도영남아파트 9동	인천광역시 연수구 청학동 96-4	민간	인천 연수구 도시주택과	합동	11.02.		차년도이후조치예정	
153	1	낚싯배/스모키호	인천광역시 중구 연안부두로 1	민간	농축수산물과	합동	2021.10.01.		점검완료	
154	2	대공원지하차도	인천광역시 남동구 무네미로 236 (인천대공원 입구)	공공	건설과	합동	2021.11.01.	옹벽 철근노출, 균열 / 신축이음부 박리, 박락/ 지하차도 내 누전차단기 설치 필요	차년도이후조치예정	
155	3	간석지하차도	인천광역시 남동구 경인로 642	공공	건설과	합동	2021.11.03.	옹벽 균열 / 신축이음부 박리, 박락 / BOX 구간 내부 누수, 중앙 철근노출, 미세망상 / 지하차도 내 누전차단기 설치 필 요	차년도이후조치예정	
156	4	소래논현지구 공동구	인천광역시 남동구 논현동 756-3 번지	공공	건설과	합동	2021.11.02.	도어클로저교체, 외곽환기구표지판교체, 위험물계시판 수 정, 소화기교체 / 케이블관통부 내화충진 보완, 방화문교체, 감지기 보완설치	차년도이후조치예정	
157	5	중단된 공사현장	인천광역시 남동구 만수동 892-11 번지 외 2필지	민간	건축과	합동	2021.10.28.		점검완료	
158	6	중단된 공사현장	인천광역시 남동구 구월동 1165-19 번지	민간	건축과	합동	2021.10.29.		점검완료	
159	7	중단된 공사현장(빛의교회)	인천광역시 남동구 논현동 641-2 번지	민간	건축과	합동	2021.10.28.		점검완료	
160	8	대형공사장	인천광역시 남동구 고잔동 662-1 번지	민간	건축과	합동	2021.11.04.		점검완료	
161	9	대형공사장	인천광역시 남동구 구월동 1143-24 번지 외 4필지	민간	건축과	합동	2021.10.28.		점검완료	
162	10	대형공사장(나사렛한방병원)	인천광역시 남동구 논현동 594-25 번지	민간	건축과	합동	2021.10.29.		점검완료	
163	11	대형공사장	인천광역시 남동구 논현동 764-1 번지 외 1필지	민간	건축과	합동	2021.10.28.		점검완료	
164	12	대형공사장	인천광역시 남동구 고잔동 664-18 번지	민간	건축과	합동	2021.10.29.		점검완료	
165	13	대형공사장	인천광역시 남동구 고잔동 655-5 번지	민간	건축과	합동	2021.11.04.		점검완료	
166	14	대형공사장(㈜화인글로벌랩 CGMP 공장)	인천광역시 남동구 고잔동 644-11 번지	민간	건축과	합동	2021.10.28.		점검완료	
167	15	대형공사장(마크원 지식산업센터)	인천광역시 남동구 고잔동 649-3 번지	민간	건축과	합동	2021.10.29.		점검완료	
168	16	대형공사장(이안논현오션파크)	인천광역시 남동구 논현동 111-7 번지 외 39필지	민간	건축과	합동	2021.11.04.		점검완료	
169	17	대형공사장(논현센트레빌라메르)	인천광역시 남동구 논현동 111-11 번지 외 4필지	민간	건축과	합동	2021.11.03.		점검완료	

2021년 국가안전대진단 점검결과 공개 현황

연번	구분	건물명 (시설명)	소재지	소유 구분	점검기관	점검 방법	점검일자	지적사항	진행상태	비고
170	18	대형공사장(청류지산 지식산업센터)	인천광역시 남동구 고잔동 662-3 번지	민간	건축과	합동	2021.10.29.		점검완료	
171	19	(간석자유시장)아케이드	인천광역시 남동구 간석동 41-1	공공	생활경제과	합동	2021.10.20.	유도등 통로 중앙으로 이전	차년도이후조치예정	
172	20	(구월시장)아케이드	인천광역시 남동구 구월동 1266-5	공공	생활경제과	합동	2021.10.19.	스프링클러 헤드 주위 장애물 제거, 주통로 유도등 보완, 간	차년도이후조치예정	
173	21	(인천모래내전통시장)아케이드	인천광역시 남동구 구월동 1267	공공	생활경제과	합동	2021.10.19.	전기설비 및 배선의 노후, 열화	차년도이후조치예정	
174	22	(장승백이전통시장)아케이드	인천광역시 남동구 만수동 1082-1	공공	생활경제과	합동	2021.10.20.	유도등 간격 보완	조치중	
175	23	(인천모래내전통시장)공영주차장	인천광역시 남동구 구월동 1264-9	공공	생활경제과	합동	2021.10.19.	소화기 소화전함 내부 비치	조치완료	
176	24	호텔더디자인스인천	인천광역시 남동구 남동대로765번길 8 (구월동)	민간	문화관광과	합동	2021.10.12.	시설물안전법 관련 관리	조치중	
177	25	소래호텔카카오	인천광역시 남동구 앵고개로948번길 48 (논현동)	민간	문화관광과	합동	2021.10.12.	옥상 방수 보수보강	조치중	
178	1	청천동 179-11 건설공사장	인천광역시 부평구 청천동 179-11	민간	부평구 건축과	합동	2021.11.01		이상없음	
179	2	부평동 146-6외1필지 건설공사장	인천광역시 부평구 부평동 146-6외1필지	민간	부평구 건축과	합동	2021.11.01		이상없음	
180	3	부평동 210-3외3필지 건설공사장	인천광역시 부평구 부평동 210-3외3필지	민간	부평구 건축과	합동	2021.11.02		이상없음	
181	4	부평동 738-43외1필지 건설공사장	인천광역시 부평구 부평동 738-43외1필지	민간	부평구 건축과	합동	2021.11.02		이상없음	
182	5	갈산동 94외4필지 건설공사장	인천광역시 부평구 갈산동 94외4필지	민간	부평구 건축과	합동	2021.11.02		이상없음	
183	6	부평동 374-17외6필지 건설공사장	인천광역시 부평구 부평동 374-17외6필지	민간	부평구 건축과	합동	2021.11.01		이상없음	
184	7	부평광시장	인천광역시 부평구 시장로 79번길 36-3(부평동)	민간	부평구 경제지원과	합동	2021.11.05	LPG 용기 고정 불량	조치중	
185	8	진흥종합시장	인천광역시 부평구 부흥로304번길 27(부평동)	민간	부평구 경제지원과	합동	2021.11.05	소화전 앞 물건 적치 등 9건	차년도이후조치예정	
186	9	부평종합시장	인천광역시 부평구 부흥로316번길 38-3(부평동)	민간	부평구 경제지원과	합동	2021.09.13	소화전 앞 물건 적치 등 27건	차년도이후조치예정	
187	10	CGV 부평	인천광역시 부평구 마장로 489, 3-7층 (청천동)	민간	부평구 문화관광과	합동	2021.11.02	EPS 공간 내 물품 적치 등 4건	차년도이후조치예정	
188	11	롯데시네마 부평	인천광역시 부평구 대정로 66 (부평동)	민간	부평구 문화관광과	합동	2021.11.01	방화셔터 옆 비상구 손잡이 교체 필요	조치중	
189	12	토요코인 인천부평	인천광역시 부평구 광장로 10(부평동)	민간	부평구 문화관광과	합동	2021.10.02	옥내 소화전 및 스프링클러 설비 제어반 전원 차단	조치완료	
190	1	하이마트	인천광역시 계양구 작전동 472-1	민간	계양구 안전총괄과	합동	2021.10.14	계단 및 옥상 균열, 부재 부식 등	조치중	
191	2	대규모점포	인천광역시 계양구 임학동 69-47	민간	계양구 안전총괄과	합동	2021.10.14	계단 균열, 옥상마감 손상	조치중	
192	3	대규모점포	인천광역시 계양구 작전동 856-117	민간	계양구 안전총괄과	합동	2021.10.13	주계단 출입구 균열, 외벽 마감 탈락 등	조치중	
193	4	봄소리어린이집	인천광역시 계양구 효성동 82-11	민간	계양구 안전총괄과	합동	2021.10.13	가스 긴급차단을 위한 밸브 부재 배기가스 완전배출 불량, 계단 복도 등 균열	조치중	
194	5	두리캠핑장	인천광역시 계양구 굴현동 28-1	공공	계양구 안전총괄과	합동	2021.10.15	야영장 주변 낙뢰 대비 피뢰설비 설치 필요	조치중	
195	6	CGV계양	인천광역시 계양구 작전동 899-1	민간	계양구 안전총괄과	합동	2021.10.12	-	이상없음	
196	7	청소년수련관	인천광역시 계양구 방축동 214	공공	계양구 안전총괄과	합동	2021.10.12	내구성 및 기능성 저하방지를 위한 보수 필요	조치중	
197	8	호텔 카리스	인천광역시 계양구 작전동 428-2	민간	계양구 안전총괄과	합동	2021.10.15	지붕 누수, 계단실 손상 등	조치중	
198	9	소울하다 계양	인천광역시 계양구 계산동 1081-9	민간	계양구 안전총괄과	합동	2021.10.15	유지관리계획, 수신기 점검 등	조치중	
199	1	세어도 어촌체험휴양마을	인천광역시 서구 세어로29	민간	경제정책과	합동	2021-09-14			
200	2	메가박스 검단	인천광역시 서구 당하동1098-5	민간	문화관광체육과	합동	2021-11-02			
201	3	호텔 원티드	인천광역시 서구 원창동381-51	민간	문화관광체육과	합동	2021-10-18	자가발전설비실 비상조명등 설치 요함, 객실 내 완강기 지	조치중	
202	4	(주)조양 호텔 소프라	인천광역시 서구 심곡동246-2	민간	문화관광체육과	합동	2021-10-18	2층 직원사무실 및 보일러실 앞 구획실 감지기 설치 요함, 객실 내부 간이완강기 지지대 교체 요함 등	조치중	
203	5	산림지역/산사태취약지역	인천광역시 서구 대곡동658-1	민간	공원녹지과	합동	2021-10-18			
204	6	산림지역/산사태취약지역	인천광역시 서구 왕길동226-3	민간	공원녹지과	합동	2021-10-18			
205	7	산림지역/산사태취약지역	인천광역시 서구 마전동529-11	민간	공원녹지과	합동	2021-10-18			
206	8	가좌시장	인천광역시 서구 장고개로337번길18-19	민간	경제정책과	합동	2021-10-25	일부점포 옥외 방적형 콘센트 미사용, 간선에 규격전선 미사	조치완료	
207	9	강남시장	인천광역시 서구 가정로307번길11-2	민간	경제정책과	합동	2021-10-19	가공배선, 임시배선시설 방법 부적정 점포	조치완료	
208	10	거북시장	인천광역시 서구 면개포로10번길12	민간	경제정책과	합동	2021-10-25	일부점포 옥외방적형 콘센트 미사용, 접지극부 콘센트 미사	조치완료	

2021년 국가안전대진단 점검결과 공개 현황

연번	구분	건물명 (시설명)	소재지	소유 구분	점검기관	점검 방법	점검일자	지적사항	진행상태	비고
209	11	신거북시장	인천광역시 서구 면개포로5	민간	경제정책과	합동	2021-10-25	일부점포 옥외 배선에 옥내배선용 전선사용시 주름관 사용	조치완료	
210	12	정서진중앙시장	인천광역시 서구 원창로239번길10	민간	경제정책과	합동	2021-10-19	접지저항 기준치 초과 및 미시설점포누전차단기 동작상태	조치완료	
211	13	축산물시장	인천광역시 서구 가좌로96번길35	민간	경제정책과	합동	2021-10-25	일부점포 옥외 방적형 콘센트 미사용, 간선에 비닐코드 사 용, 누전차단기 및 개폐기 역부착 및 오결선, 배전반커버 미 설치, 접지극부 콘센트 미사용	조치완료	
212	14	검단복지회관 공연장	인천광역시 서구 마전동998-5	공공	문화관광체육과	합동	2021-10-29			
213	15	서구청소년수련관 공연장	인천광역시 서구 원창동93-5	공공	문화관광체육과	합동	2021-10-29			
214	16	운동시설	인천광역시 서구 경서동 720-1	민간	건축과	합동	44509	천장 콘크리트 박락으로 인한 보수보강 필요	조치중	
215	17	기도의 집	인천광역시 서구 가정동 557-0	민간	건축과	합동	2021-11-03	기도의집 지하1층~지상3층 엘리베이터 앞 주기등 2개소에 대한 보수보강 필요(전층 균열 발생)	차년도 이후 조치예정	
216	18	종교시설	인천광역시 서구 석남동 502-2	민간	건축과	합동	44509			
217	19	교육연구시설	인천광역시 서구 가좌동 539-8	민간	건축과	합동	2021-11-03			
218	20	종교시설	인천광역시 서구 가좌동 472-0	민간	건축과	합동	2021-11-08			
219	21	종교시설	인천광역시 서구 심곡동 325-4	민간	건축과	합동	44509			
220	22	교육연구및복지시설	인천광역시 서구 심곡동 14-7	민간	건축과	합동	2021-11-05	정신병동 별관 옥상 슬래브 마감 및 방수상태 불량	차년도 이후 조치예정	
221	23	종교시설	인천광역시 서구 석남동 547-23	민간	건축과	합동	2021-11-04	외벽 담장 가로균열 보수 필요	차년도 이후 조치예정	
222	24	교육연구시설	인천광역시 서구 가좌동 294-0	민간	건축과	합동	2021-11-08	9동방화구획구분 벽체의 관로 관통부분에 대한 내화	차년도 이후 조치예정	
223	25	종교시설	인천광역시 서구 가좌동 239-1	민간	건축과	합동	44509	균열로 인하여 여름철 장마시 누수 우려에 따른 보수보	차년도 이후 조치예정	
224	26	노유자시설	인천광역시 서구 가좌동 322-2	민간	건축과	합동	2021-11-04			
225	27	인천종합공구상가	인천광역시 서구 가좌동 178-156	민간	건축과	합동	44508	소화전함 위치표시등의 점등 불량, 주요구조부 강부재	차년도 이후 조치예정	
226	28	롯데우림아파트 재건축사업(철거)	인천광역시 서구 석남동 491-3	민간	건축과	합동	2021-11-01			
227	29	카카오호텔 철거	인천광역시 서구 석남동 525-10	민간	건축과	합동	2021-11-02			
228	30	(주)탑크린 건축물 철거	인천광역시 서구 가좌동 178-65	민간	건축과	합동	2021-10-25			
229	31	(주)와이티에탄올 건축물 철거	인천광역시 서구 가좌동 287-20	민간	건축과	합동	2021-10-28			
230	32	창고시설	인천광역시 서구 석남동 224-20 번지 외 12필지	민간	건축과	합동	2021-11-08			
231	33	창고시설	인천광역시 서구 석남동 223-41 번지 외 1필지	민간	건축과	합동	2021-11-08			
232	34	창고시설	인천광역시 서구 원창동 391-9 외 5필지	민간	건축과	합동	2021-11-08			
233	35	창고시설	인천광역시 서구 당하동 457-1	민간	건축과	합동	2021-11-08			
234	36	그린타운빌라103동 104동 기반	인천광역시 서구 서달로207	민간	건축과	합동	2021-11-08	103동: 지붕처마,캐노피 상부 노출 철근 및 콘크리트	차년도 이후 조치예정	
235	37	(주)아이젠웍스	인천광역시 서구 청라대로204 레이크하우스 1층	민간	문화관광체육과	합동	2021-09-17	무동력수상레저기구 안전장비 설치	조치중	
236	1	호텔 에버리치/관광호텔	인천광역시 강화군 강화읍 화성길50번길43	민간	강화군 문화관광과	합동	20211027~2 0211028	(건축)유리 교차 및 콘센트 이설, 난간 2개소 설치 (가스)1 층 온수기 배기통 차단 (전기) 옥외 전선 보호, 배전반 시건 장치, 콘센트 보수 (소방)1층 식당 출입문 피난구 유도등 설치	조치중	
237	2	뮤즈캠핑장	인천광역시 강화군 강화읍 740-1	민간	강화군 문화관광과	합동	20211026~2 0211026	소화함 설치, 방수형콘센트 미사용, 옥외 누전함 문 수리	차년도 이후 조치예정	
238	3	스카이랜드카라반리조트	인천광역시 강화군 삼산면 1056-58	민간	강화군 문화관광과	합동	20211027~2 0211027			
239	4	석모도 부자캠핑	인천광역시 강화군 삼산면 12-2	민간	강화군 문화관광과	합동	20211027~2 0211027	누전함 문 흔들림 고정조치	조치중	
240	5	돌담 캠핑&가든	인천광역시 강화군 삼산면 111-23	민간	강화군 문화관광과	합동	20211027~2 0211027			
241	6	하늘정원 캠핑장	인천광역시 강화군 길상면 17-14	민간	강화군 문화관광과	합동	20211026~2 0211026			
242	7	검디 관광농원 야영장	인천광역시 강화군 길상면 127-18	민간	강화군 문화관광과	합동	20211026~2 0211026	사이트 분전반 설치대 보수, 말단차단기 미작동	조치중	

2021년 국가안전대진단 점검결과 공개 현황

연번	구분	건물명 (시설명)	소재지	소유 구분	점검기관	점검 방법	점검일자	지적사항	진행상태	비고
243	8	강화군청소년수련관	인천광역시 강화군 강화대로 154	공공	강화군 사회복지과	합동	20211019~20211021	2층 복도 창문 누수, 2층 외부 통로문 비들이짐, 옥상 난간 대리석 이음새 파손, 3층 복도 창문 누수, 옥상 수조부 시킨 장치 미비, 지하층 전기 온수배관누수, 소방/피난방화시설 관련 설계도서(소방기계)미비	차년도 이후 조치예정	
244	9	강화군청소년문화의집	인천광역시 강화군 향나무길22번길 20	공공	강화군 사회복지과	합동	20211019~20211021	2층 EPS실 내 벽면균열, 2층통로벽면균열, 2층 불빛반 실리콘 균열, 3층 남자화장실 안쪽 벽면 타일 균열, 3층 EPS 실 물건 적재, 청소년문화의집 운영대표자 부재	차년도 이후 조치예정	
245	10	산사태취약지역	인천광역시 강화군 내가면 산 157	민간	강화군 산림공원과	합동	20211018~20211022			
246	11	산사태취약지역	인천광역시 강화군 내가면 산 220-1	민간	강화군 산림공원과	합동	20211018~20211022			
247	12	산사태취약지역	인천광역시 강화군 길상면 산 459-1	민간	강화군 산림공원과	합동	20211018~20211022			
248	13	산사태취약지역	인천광역시 강화군 불은면 산 162-1	민간	강화군 산림공원과	합동	20211018~20211022			
249	14	강화중앙시장 a,b동	인천광역시 강화군 강화대로 429, 430	민간	강화군 경제교통과	합동	20211103~20211105	유도등 점등	조치중	
250	15	삼산군립어린이집/태양광발전시설	인천광역시 강화군 삼산남로 498-6	공공	강화군 경제교통과	합동	20211027~20211027			
251	16	강화군보건소/태양광발전시설	인천광역시 강화군 충렬사로 26-1	공공	강화군 경제교통과	합동	20211027~20211027			
252	17	강화군농업기술센터/태양광발전시설	인천광역시 강화군 중앙로 742-2	공공	강화군 경제교통과	합동	20211027~20211027			
253	18	박공재 저수지	인천광역시 강화군 불은면 491-3	공공	강화군 농정과	합동	20211019~20211019			
254	19	신평 저수지	인천광역시 강화군 불은면 965	공공	강화군 농정과	합동	20211019~20211019			
255	20	서검 저수지	인천광역시 강화군 삼산면 87-60	공공	강화군 농정과	합동	20211028~20211028			
256	21	주문 저수지	인천광역시 강화군 서도면 29	공공	강화군 농정과	합동	20211028~20211028			
257	22	선행 저수지	인천광역시 강화군 선원면 70	공공	강화군 농정과	합동	20211019~20211019			
258	23	교산 저수지	인천광역시 강화군 양사면 1332	공공	강화군 농정과	합동	20211028~20211028			
259	24	일마레 펜션	인천광역시 강화군 해안남로 2048-22	민간	강화군 농정과	합동	20210825~20210825			
260	25	팜펜션	인천광역시 강화군 중앙로1154번길 42	민간	강화군 농정과	합동	20210825~20210825			
261	26	마리 펜션	인천광역시 강화군 해안남로 2713	민간	강화군 농정과	합동	20210901~20210901			
262	27	스토리	인천광역시 강화군 해안남로 1630	민간	강화군 농정과	합동	20210901~20210901	소화기 및 단독경보형감지기 교체 권고	조치중	
263	28	초콜릿 스파 펜션	인천광역시 강화군 해안남로 2350	민간	강화군 농정과	합동	20210916~20210916	입구 유도등 추가설치 지도	조치중	
264	29	빈티지박스	인천광역시 강화군 해안남로2449번길 4	민간	강화군 농정과	합동	20210916~20210916	소화기 교체, 단독경보형 감지기 추가 설치	조치중	
265	30	하늘 펜션	인천광역시 강화군 해안서로 1088	민간	강화군 농정과	합동	20210910~20210910			
266	31	하늘샘물 펜션	인천광역시 강화군 해안서로 1088-1	민간	강화군 농정과	합동	20210910~20210910			
267	32	보물 - 강화 정수사 법당	인천광역시 강화군 해안남로1258번길 142	민간	강화군 문화관광과	합동	20211029~20211029	LZ 배전함 시건장치 불량,주배전함 접지시설 보강 필요, 종무소 배전함 통신허브 설치장소 이전 필요, 관음전 배전함 접지시설 보강 필요, 자동화재속보기 전환연결 문제로 교체 필요, 소화 배관 내 가압상태 불량, 법당 기둥과 귀틀 사이 벌어진 부분 실리콘 처리 제거	차년도 이후 조치예정	

2021년 국가안전대진단 점검결과 공개 현황

연번	구분	건물명 (시설명)	소재지	소유 구분	점검기관	점검 방법	점검일자	지적사항	진행상태	비고
268	33	보물 - 강화 전등사 대웅전	인천광역시 강화군 전등사로 37-41	민간	강화군 문화관광과	합동	20211001~20211001	대웅전 분전반 용량초과, 타이머 미고정, 보행로 전선 노출, 소방시설 가압송수장치 구동축 누수 조치, CCTV 3개소 작동불량 조치	조치중	
269	34	보물 - 강화 전등사 약사전	인천광역시 강화군 전등사로 37-41	민간	강화군 문화관광과	합동	20211001~20211001	약사전 배면 기둥 기울어짐, 지붕 전면 우측 모서리 탈락 위험	차년도 이후 조치예정	
270	35	사적 - 강화 고려궁지	인천광역시 강화군 북문길 42	공공	강화군 문화관광과	합동	20211029~20211029	담장 주변 잡목 제거 및 건물 지붕 기와와 인접한 수목 전정 필요, 동헌 뒷편 CCTV, 불꽃감지기 POST 기울어져 화각 조정요함, 야외 배전함 1번 분기 누전, 화장실 환풍기 타임 스위치 불량, 소방시설 가압송수장치 후렛시블조인트 누수	차년도 이후 조치예정	
271	36	노인보호구역(호세요양원 인근)	인천광역시 강화군 불은면 342-4	공공	강화군 경제교통과	합동	20211029~20211029			
272	37	노인보호구역(강화노인복지관 인근)	인천광역시 강화군 강화읍 223-1	공공	강화군 경제교통과	합동	20211029~20211029			
273	38	강화버스터미널시장	인천광역시 강화군 중앙로 43	민간	강화군 경제교통과	합동	20211103~20211105	소화전 개방시 장애물	조치중	
274	39	온수 공공하수처리장	인천광역시 강화군 길상면 39	공공	강화군 건설과	합동	20211026~20211026			
275	40	강화(용정,옥림)하수관거 정비(공사중인 하수도 시설)	인천광역시 강화군 강화읍 1210	공공	강화군 건설과	합동	20211026~20211026			
276	41	외포 면단위 공공하수처리시설 설치(공사중인 하수도 시설)	인천광역시 강화군 내가면 763-13	공공	강화군 건설과	합동	20211026~20211026			
277	42	(구)강화대교	인천광역시 강화군 강화읍 1025-2	공공	강화군 도로과	합동	20211019~20211019	점검결과 본 교량(구 강화대교)의 보수·보강 우선 순위는 교각(P6~P14)의 우물통 상단 단면복구/교각(P6~P14)의 우물통 상단 철근노출(t=100mm)에 대해서 긴급 보수필요, 향후 본 교량(구 강화대교)의 바닥판 하면/하부구조(교대/교각)/상부구조(거더/가로보) /교량받침에 대한 보수필요	차년도 이후 조치예정	
278	1	염촌저수지	인천광역시 옹진군 북도면 신도리 37-31번지	공공	옹진군 건설과	합동	2021. 10. 25		이상없음	
279	2	가을공공하수처리시설	인천광역시 옹진군 백령면 북포리 673	공공	옹진군 환경녹지과	합동	2021.10.20.~22	구조물 벽면에 일부 균열이 발생한 부분이 있고, 보도블럭의	조치예정	
280	3	진촌공공하수처리시설	인천광역시 옹진군 백령면 진촌리 310-1	공공	옹진군 환경녹지과	합동	2021. 10. 29.	구조물 벽면에 일부 균열이 발생한 부분이 있고, 슬러지저장소 벽면과 정문이 강풍으로 파손되어 보수보강 필요	조치예정	
281	4	영흥도어울림캠핑장	인천광역시 옹진군 영흥서로452-67	민간	옹진군 관광문화진흥과	합동	2021. 10. 29.		이상없음	
282	5	코코로망스	인천광역시 옹진군 영흥로685번길 76	민간	옹진군 관광문화진흥과	합동	2021. 10. 29.		이상없음	
283	6	솔바다캠핑장	인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1665-48	민간	옹진군 관광문화진흥과	합동	2021. 10. 29.		이상없음	
284	7	선재어촌계 체험어장	인천광역시 옹진군 영흥면 선재로 5	민간	옹진군 수산과	합동	2021. 9. 8.		이상없음	
285	8	내리어촌계 체험어장	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥북로 154	민간	옹진군 수산과	합동	2021. 9. 8.		이상없음	
286	9	크루즈호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	
287	10	벵놀이호	인천광역시 옹진군 자월면 자월서로164	민간	옹진군 수산과	합동	2021. 9. 8.		이상없음	
288	11	가마우지호	인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로130	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.30.		이상없음	
289	12	만수2호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	
290	13	레전드호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	
291	14	빅토리호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	
292	15	보스호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	
293	16	영동3호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	
294	17	영동1호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	
295	18	짱구피싱호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	
296	19	성주호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	

2021년 국가안전대진단 점검결과 공개 현황

연번	구분	건물명 (시설명)	소재지	소유 구분	점검기관	점검 방법	점검일자	지적사항	진행상태	비고
297	20	쌍동파파호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	
298	21	부라보호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	
299	22	경영피싱호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	
300	23	대교1호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	
301	24	영동2호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	
302	25	마린스타호	인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로109-18	민간	옹진군 수산과	합동	2021.9.29.		이상없음	
303	26	이슬라민박	인천광역시 옹진군 북도면 시도리 277-1	민간	옹진군 농업정책과	합동	2021.9.15.		이상없음	
304	27	노을빛바다민박	인천광역시 옹진군 북도면 신도리 342	민간	옹진군 농업정책과	합동	2021.9.15.		이상없음	
305	28	바다꽃향힐링펜션민박	인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1326-8	민간	옹진군 농업정책과	합동	2021.9.29.		이상없음	
306	29	물댄동산민박	인천광역시 옹진군 영흥면 내리 1328-181	민간	옹진군 농업정책과	합동	2021.9.29.		이상없음	
307	1	케도시설/월미케도시설(교량,역사)	인천광역시 중구 북성동1가3-1 일원	공공	인천교통공사 안전관리처	합동	2021.11.04		이상없음	
308	2	액화석유가스충전소/송도CNG충전소	인천광역시 연수구 아카데미로57 번길 42	공공	인천교통공사 안전관리처	합동	2021.10.19	(압축기 3호기 토출압력 저하) 1개소	조치완료	
309	3	환승역(소방)/소방,방재(2호선 인천시청역)	인천광역시 남동구 구월로99	공공	인천교통공사 안전관리처	합동	2021.11.01		이상없음	
310	4	환승역(소방)/소방,방재(2호선 주안역)	인천광역시 미추홀구 주안로91-1	공공	인천교통공사 안전관리처	합동	2021.10.21		이상없음	
311	5	환승역(소방)/소방,방재(2호선 검암역)	인천광역시 서구 검바위로4	공공	인천교통공사 안전관리처	합동	2021.10.13		이상없음	
312	6	환승역(소방)/소방,방재(1호선 원인재역)	인천광역시 연수구 경원대로285	공공	인천교통공사 안전관리처	합동	2021.11.02		이상없음	
313	7	환승역(소방)/소방,방재(1호선 인천시청역)	인천광역시 남동구 예술로264	공공	인천교통공사 안전관리처	합동	2021.10.14		이상없음	
314	8	환승역(소방)/소방,방재(1호선 부평역)	인천광역시 부평구 광장로15	공공	인천교통공사 안전관리처	합동	2021.10.26		이상없음	
315	9	환승역(소방)/소방,방재(1호선 부평구청역)	인천광역시 부평구 부평대로189	공공	인천교통공사 안전관리처	합동	2021.10.12		이상없음	
316	10	환승역(소방)/소방,방재(1호선 계양역)	인천광역시 계양구 다남로24	공공	인천교통공사 안전관리처	합동	2021.10.19		이상없음	
317	1	계양경기장 양궁장	인천광역시 계양구 봉오대로855	공공	인천시설공단 (계양경기장사업단)	합동	2021.10.20	과속방지턱 파손 탈락	조치중	보수보강
318	2	계양체육관	인천광역시 계양구 봉오대로855	공공	인천시설공단 (계양경기장사업단)	합동	2021.10.20		이상없음	
319	3	아시아드주경기장	인천광역시 서구 봉수대로806	공공	인천시설공단 (아시아드경기장사업단)	합동	2021.10.22		이상없음	
320	4	송림체육관	인천광역시 동구 염전로30	공공	인천시설공단 (아시아드경기장사업단)	합동	2021.10.26	지하1층 수영장 전실 천장 누수	조치중	보수보강
321	5	삼산월드체육관	인천광역시 부평구 체육관로60	공공	인천시설공단 (삼산월드체육관)	합동	2021.10.27	주차장(B2F) 일부구간 천장 균열 및 누수흔적	조치중	보수보강
322	6	강화경기장	인천광역시 강화군 강화대로603	공공	인천시설공단 (아시아드경기장사업단)	합동	2021.10.29		이상없음	
323	7	계산국민체육센터	인천광역시 계양구 주부토로580	공공	인천시설공단 (계양경기장사업단)	합동	2021.11.01	체육관 앞 바닥 피난유도 표시 및 옥탑층 부스터펄프 안내문 필요	조치중	현지시정

2021년 국가안전대진단 점검결과 공개 현황

연번	구분	건물명 (시설명)	소재지	소유 구분	점검기관	점검 방법	점검일자	지적사항	진행상태	비고
324	8	1,3공구 공동구	인천광역시 연수구 컨벤시아대로160	공공	인천시절공단 (송도도시기반사업 단)	합동	2021.11.04	조인트 구간 누수 및 백택 발견	차년도이후조치예정	보수보강
325	9	5,7공구 공동구	인천광역시 연수구 송도바이오대로240번길8	공공	인천시절공단 (송도도시기반사업 단)	합동	2021.11.04		이상없음	
326	10	6,8공구 공동구	인천광역시 연수구 아카데미로1	공공	인천시절공단 (송도도시기반사업 단)	합동	2021.11.04		이상없음	
327	1	남향하수처리시설	인천광역시 중구 서해대로94번길93	공공	인천시 하수과/ 인천환경공단 자원안 전부/ 에코이엔오,검단에코 텍	합동	2021.10.14.	(수처리동 입구 벽면 균열, 지하3층 벽면 박리박락, 재이용수	조치중	
328	2	공촌하수처리시설	인천광역시 서구 장도로138	공공	인천시 하수과/ 인천환경공단 자원안 전부/ 베올리아(만수), 베올 리아(송도)	합동	2021.10.12.	(수처리시설 벽면 균열, 공사용자재 관리, 수변전실 보호구	조치중	
329	3	송도 제2하수처리시설	인천광역시 연수구 송도국제대로372번길6	공공	인천시 하수과/ 인천환경공단 자원안 전부/ 에코이엔오,검단에코 텍	합동	2021.10.19.	(관리동 1층 천장텍스 파손) 1개소	조치완료	
330	4	송산하수처리시설	인천광역시 중구 영종대로842-57	공공	인천시 하수과/ 인천환경공단 자원안 전부/ 베올리아(만수), 베올 리아(송도)	합동	2021.10.21.	(탈취기 인근 천장 단면부 모서리 박리박락, 전기실TR-1은 도지시계 불량, 관리동 1층 로비 비상등 배터리 불량) 등 1 개소	조치중	
331	5	진두내리하수처리시설	인천광역시 옹진군 영흥로176번길 7	공공	인천시 하수과/ 인천환경공단 자원안 전부/ 베올리아(만수), 베올 리아(송도)	합동	2021.10.28.	(관리동 앞 보도블럭 일부 침하, 관리동 뒤 건물과 연석사이	조치완료	
332	6	운북하수처리시설	인천광역시 중구 영종해안북로1204번길 105	공공	인천시 하수과/ 인천환경공단 자원안 전부/ 베올리아(만수), 베올 리아(송도)	합동	2021.10.21.	(전기실 천장텍스 노후 및 미설치) 1개소	조치중	
333	7	영종하수처리시설	인천광역시 중구 영종해안남로 797	공공	인천시 하수과/ 인천환경공단 자원안 전부/ 베올리아(만수), 베올 리아(송도)	합동	2021.10.21.	(호퍼실 출입구 임시전원외 바닥에 배선되어 있음, 중앙제 어실 R형 수신기 동작불량) 등 1개소	차년도 이후 조치	
334	8	강화하수처리시설	인천광역시 강화군 고식이길 177	공공	인천시 하수과/ 인천환경공단 자원안 전부/ 에코이엔오,검단에코 텍	합동	2021.10.26.	(최종점검지 구조물 일부파손) 1개소	조치중	

2021년 국가안전대진단 점검결과 공개 현황

연번	구분	건물명 (시설명)	소재지	소유 구분	점검기관	점검 방법	점검일자	지적사항	진행상태	비고
335	9	가좌하수처리시설	인천광역시 서구 중봉대로 211	공공	한강환경유역정/인천시 하수과/ 한국환경공단/인천환경공단/ 안전보건공단/상하수도협회	합동	2021.10.01.	(도로 내 일방통행표시 필요, 배수관 수리 필요, 공동구 내 천	차년도 이후 조치	
336	10	승기하수처리시설	인천광역시 연수구 능허대로 484	공공	한강환경유역정/인천시 하수과/ 한국환경공단/인천환경공단/ 안전보건공단/상하수도협회	합동	2021.10.01.	(유입동 안내등 보수, 슬러지동 유리교체, 급수동 전기실 누	조치완료	
337	1	도원체육관	인천 중구 셋골로 10	공공	인천광역시체육회	합동	2021.10.14	전기실 VCB반 이면 변류기 외관 이상점(흔적)있음 외 8건 후	조치중	
338	2	도원수영장	인천 중구 셋골로 42	공공	인천광역시체육회	합동	2021.10.14	정압기실 내부 배관설비 전면적으로 부식 발생 외 7건 후속	조치중	
339	3	인천올림픽기념국민생활관	인천 남동구 구월로 251	공공	인천광역시체육회	합동	2021.10.19	기계실,전기실 천정 슬라브 철근노출 및 단면손상	조치예정	
340	4	문학박태환수영장	인천 미추홀구 매소홀로 618(문학박태환수영장)	공공	인천광역시체육회	합동	2021.10.21	지하1층PIT(50M수영장) 벽체 균열 및 철근노출 1건외 2건 후속조치	조치예정	
341	5	열우물스쿼시테니스경기장	인천 부평구 열우물로 164	공공	인천광역시체육회	합동	2021.10.18	서브코트 방수층 손상 1건 외 3건 현지시정 1건 후속조치	조치예정	
342	6	남동체육관	인천 남동구 소래로 500	공공	인천광역시체육회	합동	2021.10.13	기계실 중수도 처리실 입구 트랜지 바닥부위 철근노출 외 3건 후속조치 3건 현지시정	조치중	
343	7	남동아시아드럭비경기장	인천 남동구 소래로 540	공공	인천광역시체육회	합동	2021.10.13	정압기실 주변 나무제거 및 각종 위험 경고 표지판 미설치	조치중	
344	8	선학하키경기장	인천 연수구 선학대로 526	공공	인천광역시체육회	합동	2021.10.20	주경기장 지붕층 철골재 부식 및 마감 탈락 외 4건 후속조치	조치예정	
345	9	육련국제사격장	인천 연수구 독베로 172번길 142	공공	인천광역시체육회	합동	2021.10.22	4층 테라스 외마감 지지철골 부재 도장 불량 외 6건 후속	조치예정	
346	1	대학공원 배드민턴장	인천광역시 연수구 연수동 580	공공	연수구시설안전관리공단 안전감사실	합동	2021.10.25.	소화기 비치개수 부족(20m 초과), 실별 개폐문 말발굽 설치 제거, 분전함 외함-도어(문짝) 접지 필요	조치완료	
347	2	선학체육관	인천광역시 연수구 경원대로 526	공공	연수구시설안전관리공단 안전감사실	합동	2021.11.4.	실별 개폐문 말발굽 설치	조치완료	
348	3	동춘다누리체육센터	인천광역시 연수구 동곡재로 126	공공	연수구시설안전관리공단 안전감사실	합동	2021.11.4.	소화기 정위치 및 거리조정 필요, 이동식 전선(릴선) 누전 차단기 제품으로 교체	조치완료	
349	4	송도체육센터	인천광역시 연수구 송도과학로 51번길 80	공공	연수구시설안전관리공단 안전감사실	합동	2021.11.8.	이상없음(드론 활용 옥상 태양광 패널, 건물 외벽 등 육안 점검)	점검완료	
350	1	국민체육센터	인천광역시 서구 검암동 496	공공	인천서구시설관리공단 안전기술팀	합동	2021.8.31		이상없음	
351	2	검단복지회관	인천광역시 서구 마전동 998-6	공공	인천서구시설관리공단 안전기술팀	합동	2021.8.31	주출입구 기존 통석계단 균열 및 뒤통림, 계단실 옥탑	조치중	
352	3	청라문화센터	인천광역시 서구 경서동 106-2	공공	인천서구시설관리공단 안전기술팀	합동	2021.9.1		이상없음	
353	4	실내게이트볼장	인천광역시 서구 신현동 184-4	공공	인천서구시설관리공단 안전기술팀	합동	2021.10.26	경기장 천장누수, 계단실 옥탑 RC보 균열 및 누수	차년도 이후 조치예정	
354	5	서구청소년수련관	인천광역시 서구 원창동 92	공공	인천서구시설관리공단 안전기술팀	합동	2021.9.2		이상없음	
355	6	검단도서관	인천광역시 서구 마전동 998-6	공공	인천서구시설관리공단 안전기술팀	합동	2021.9.2	사무실 창문주변 천장누수	차년도 이후 조치예정	